
Hidden lines for reference numbers 12, 32, 34, 36, and 38 have been changed to solid lines.
38
12
34
36
14
32
6
10
16
30
26
2
8
4
10
16
30
26
2
8

FIG. 3


10
30
24
22
24
16
28
26
2
20
18
42
40
30
8
40

FIG. 4